

## PROBADOR ELÉCTRICO

### Probador para Contactos

RT100

RT200

- Diseñado para detectar los problemas de cableado más comunes en contactos estándar.
- Condiciones indicadas: cableado correcto, tierra abierta, polaridad inversa, abierto caliente, abierto neutral, caliente/tierra invertido.
- Condiciones NO indicadas: calidad de tierra, múltiples cables calientes, combinaciones de defectos, inversión de conductores a tierra y conductores de puesta a tierra.



RT200

| No. Cat. | GFCI | Largo Total                                  | Peso (oz.) |
|----------|------|--|------------|
| RT100    | no   | 1.5" (381 mm) x 2.75" (699 mm) x 1" (254 mm) | 1.27       |
| RT200    | si   | 1.5" (381 mm) x 2.75" (699 mm) x 1" (254 mm) | 1.38       |

### Transformador de Corriente para Contactos Elécticos

69400

- Ayuda en la medición de la corriente de carga conectada hasta 15A sin dividir el cable de alimentación de la carga.
- Las tomas de entrada de voltímetro proporcionan el modo X 10 y X 1.
- Diseñado para usarse con la Serie de Multímetros de Gancho de Klein Tools (CL100, CL200, CL1000, CL2000).
- Funciona con multímetros de gancho de otros fabricantes.



69400

| No. Cat. | GFCI | Largo Total    | Ancho          | Peso con Pilas (oz.) |
|----------|------|----------------|----------------|----------------------|
| 69400    | no   | 6.2" (15.7 cm) | 2.2" (5.58 cm) | 3.9                  |

### Extensión para Cámara de Inspección -17 mm X 1 M

69455

- Amplíe el alcance de las cámaras de inspección ET500 y ET510.
- Conecte hasta 2 extensiones adicionales. Cada extensión agrega un adicional de 1 M (3,3 pies) de longitud.
- Esta extensión es compatible con cámaras de menor diámetro.



69455

| No. Cat. | Largo Total | Ancho Metrico | Peso Per (oz.) |
|----------|-------------|---------------|----------------|
| 69455    | 3.3" (1 m)  | 17 mm         | 12.8           |